

Barcelona, 23. September 2007

Motorsport

Alexandre Prémat auf Startplatz 20 versetzt

- **Minimale Unregelmäßigkeit im Bereich des Air Restrictors**
- **Zeiten aus dem Qualifying in Barcelona gestrichen**
- **Kontinuierliche Reinigung als mögliche Ursache**

Audi Pilot Alexandre Prémat wurde von den Sportkommissaren beim DTM-Rennen in Barcelona (Spanien) vom 16. auf den 20. Startplatz zurückversetzt. Der Grund hierfür war, dass bei einer Routineüberprüfung nach dem Warm-up am Sonntagvormittag an seinem Fahrzeug eine minimale Unregelmäßigkeit im Bereich des Luftmengenbegrenzers („Air Restrictor“) festgestellt wurde. Das Audi Sport Team Phoenix verzichtete auf eine Berufung gegen die Entscheidung.

AUDI AG
Kommunikation
85045 Ingolstadt
www.audi.com

An einer Stelle des Air Restrictors wurde eine Abweichung im Hundertstel-Millimeterbereich festgestellt, die durch das kontinuierliche Reinigen entstanden sein könnte. Die Sportkommissare bestätigten dem Team, dass kein Vorsatz im Spiel war. Dennoch sieht das Reglement in solchen Fällen eine Bestrafung vor.

Der beanstandete Air Restrictor ist seit zwei Jahren im Einsatz und wurde im Laufe der Saison mehrmals von den Technischen Kommissaren überprüft und für in Ordnung befunden – zuletzt nach dem Rennen in Zandvoort.

Kommunikation Motorsport

Telefon +49 (0)841 89 34200, Telefax +49 (0)841 89 38617

E-Mail motorsport-media@audi.de

Fotos, O-Töne und weitere Informationen finden Sie im Internet:
www.audi-motorsport.info (Akkreditierung nötig)